



ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>0/37</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>4822</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
Чертеж колодца М 1:50 			О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
			Крыши	Дно		
			94.36	92.36	h _{1,2} =92.56	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.
Крышки	Чугун		Магистр.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.
Стены	Кирпич, бетон			Подкл.		d = 120 чуг. жел.
Дно	Бетон,		Разводящая		d = чуг. жел.	d = Р. Ф.
Скобы	Чугун			Подключ.	d = чуг. жел.	d = Р. Ф.
Год стронт.	19				d = чуг. жел.	d = Р. Ф.
Налич. воды					d = чуг. жел.	d = Р. Ф.
Налич. газа			Институт проектирования промышленного строительства			Отдел изысканий
Объект <u>Мин. котло-агрегат комбината "Эрзулис-гус"</u>						
Нив. №	Гл. геодезист		<u>Димина</u>			
	Рук. группы		<u>Косовичук</u>			
Дата	Исполнитель		<u>Голубовский</u>		<u>Д.ч.</u>	
	Чертил		<u>Голубовский</u>			
		Проверил				<u>Д.ч.</u>