

<u>Kanalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Įrenginio pavadinimas</u> Pastatų		Nr. (1) 77	KORTELE
<u>Miestas</u>		<u>(Gatvė)</u>		<u>4822</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

pabėgęs 9m

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		95,61	
Žemė		ast		90	98,61	Ar yra vandens?
Sienos		bet-plėst				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	500x500	± 95	95,66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
	Nr. 2	ker.	150	Apačia	3,00	95,61
				Viršus		
	Nr. 3			Apačia	3,02	95,59
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
				Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-93.9.2...

Sudarė	 (parašas)	R. Kivulius (pavardė)
Patikrino	 (parašas)	J. Jankauskas (pavardė)

197.9 m.....1.....mėn. 7.d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)