



|                                                                                                                    |                               |                                                  |                        |                 |                 |             |             |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|
| <b>Канализация</b>                                                                                                 | Колодец № <u>42</u> <b>31</b> | Город <u>Вильнюс</u>                             | Улица <u>Пашавицес</u> | Дело №          | 19 <u>62</u> г. |             |             |          |        |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:50</p>  |                               | О т м е т к и                                    |                        | П Р И В Я З К А |                 |             |             |          |        |
|                                                                                                                    |                               | Крышка                                           | Лотка                  |                 |                 | Труба       |             |          |        |
|                                                                                                                    |                               | 1) у входа                                       | 2) у выхода            | подкл. № 3)     | подкл. №        |             |             |          |        |
|                                                                                                                    |                               | 95.65                                            | 93.05                  | 92.97           | 93.90           |             |             |          |        |
|                                   |                               | О П И С А Н И Е                                  |                        |                 |                 |             |             |          |        |
|                                                                                                                    |                               | Состояние колодца и матер.                       |                        | Т Р У Б         |                 |             |             |          |        |
| Крышка чугунная                                                                                                    |                               | 1) В х о д                                       |                        | 2) В ы х о д    |                 | 3) Подкл. № |             | Подкл. № |        |
|                                                                                                                    |                               | диам.                                            | матер.                 | диам.           | матер.          | диам.       | матер.      | диам.    | матер. |
| Стены кирп. бет.                                                                                                   |                               | 150                                              | кирп                   | 150             | кирп            | 150         | кирп        |          |        |
| Дно кирп. бет.                                                                                                     |                               | Институт проектирование городского строительства |                        |                 |                 |             |             |          |        |
| Скобы 7 кирп.                                                                                                      |                               | Отдел изысканий                                  |                        |                 |                 |             |             |          |        |
| Наличие воды                                                                                                       |                               | Объект 3615                                      |                        |                 |                 |             |             |          |        |
| Наличие газа                                                                                                       |                               | Инв. №                                           | Гл. геодезист          |                 | Рук. группы     |             | Исполнитель |          |        |
| Год строительства 19                                                                                               |                               | Дата                                             | Чертил                 |                 | Проверил        |             | Подпись     |          |        |
|                                                                                                                    |                               | 25.7.62                                          |                        |                 |                 |             | Подпись     |          |        |