



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 42-28	Город Вильнюс	Улица Куршиская	Дело №	1960 г.
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка			
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
127.89	125.67	125.64				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная 240			В х о л		В ы х о л	
Стены кирп. бет. Бет			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет. Бет			200	Бет	200	Бет
Скобы —			Подкл. №		Подкл. №	
Наличие воды			диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие газа			200	Бет	200	Бет
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
			Объект 1° 22' 0"			
			Инв. №	Гл. геодезист	Июль 40 70	
			Дата	Рук. группы	И.И. Яковлевский ИЧ	
				Исполнитель	Вильнюс ИЧ	
				Чертил		
				Проверил		