

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 47-287

Город Вильнюс

Улица Урлюшиса

Дело №

1965 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

Разрез А-А

127,66

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
127,66	125,16	125,13		

П Р И В Я З К А

2 км

двор университета

2 км

47

13,65

10,97 - 10,53

2 км

ул. Урлюшиса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	кирт.
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	4 ж. сл.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	бет	200	бет				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект № 2280							
Инв. №	Гл. геодезист						
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						

