




Канализация		Колодец № <u>10/74</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Паваскис</u>		Дело №		19 <u>62</u> г.																				
Чертеж колодца М 1:50  				О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>96.36</td> <td></td> <td>94.96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>дно: 94.81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	96.36		94.96					дно: 94.81			П Р И В Я З К А 			
				Крышка	Лотка		Труба																							
					у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																						
96.36		94.96																												
		дно: 94.81																												
О П И С А Н И Е																														
Состояние колодца и матер.				Труба																										
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																				
				диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.																				
Стены кирп. бет.						150 кирп																								
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий																										
Скобы <u>нет</u>				Объект <u>3615</u>																										
Наличие воды				Инв. №		Гл. геодезист		<u>Домис</u>																						
Наличие газа						Рук. группы		<u>Домис</u>																						
Год строительства 19				Дата		Исполнитель		<u>Домис</u>																						
				25.7.62		Чертил																								
						Проверил																								