

№№ кол. 186	Сеть: Канализации 21-1	Улица <i>мелкозем</i>	№№ дела	Год 195 9	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:100		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышка	Лотка	Труба																									
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																								
		1-129.46 8-129.42	126.82	1,2-128.65 3-128.01 4-128.31																									
ОПИСАНИЕ																													
Состояние колодца и матер.			ТРУБ																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 8 φ 20			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды -			Объект <i>Кв. 38</i>																										
Наличие газа -			Инв. № <i>40</i>																										
Год строительства 19 <i>58</i>			Нач. произв. груп.																										
			Рук. спец. бригады																										
			Исполнитель <i>А.С.С.</i>																										
			Чертил																										
			Проверил																										