

F. Kanalizacija
(Inžinierinis pavidavimas)

Vilnius

(Miesto)

(Inžinierinis pavidavimas)

Kudinkos

(Gatvė)

Nr. *3, 87*

KORTELE

4825



(Inžinierinio pavidavimo)

ŠULINIO PAVIDAVIMAS (Matmenys duoti m.)

PRIRIŠIMO BŪKLINYS

Horizontalios vertinimas

Horizontalios vertinimas



Pav. 3. I mas		Medžiaga	Dijamet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 18 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangčio		ket.	650		125,72	Ar yra vandens?
Sen						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos 15 tyrimai
Dugnas		bet.	1500	5,99	119,73	15 m atst. 2002.12.06 01-3/14/77
Sąlygos	Nr. 1	PVC	300	Viršus		P. KLIMANSKO J. J.
				Apačia	6,15	
	Nr. 2	PVC	300	Viršus		Objekto Nr. 20.- OAO.....
				Apačia	6,17	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus		Sudarė P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
				Apačia	6,02	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		2000 m... 12... mėn. 01...
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Inžinierinio tyrimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		