



<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>	Колодец № 283 - 112	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кобаря</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
<p>Чертеж колодца М 1:25 по Д.А. 128.70</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p> 
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
128.70	126.15	126.10			
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.	150	кирп.	200	кирп.	
Скобы <u>нет</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды	Объект 2280				
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		_____	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		_____	
	5.06.57	Чертил		_____	
		Проверил		_____	