

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 222 - 113

Город Вильнюс

Улица Вильяма

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по 5-5

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
128.79	126.65	126.62		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2220

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертил	Проверил
5.06.57с			Лоранс -			