

4827

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 213-118		Город Вильнюс		Улица Уолукас		Лето №		1960 г.	
Чертеж колодца М. 1:50 1-1				О т м е т к и			П Р И В Я З К А				
				Крыши	Дно	Трубы					
				27.55	127.15	27.45					
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.			
Крышки	Чугун. д.м.			Магистр.	d=25		d=	Новый			
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.	H=			
Дно	Бетон. группов.			Подкл.	d=		d=	Старый			
Скобы	Чугун. крп.				чуг. жел.		Р. Ф.	H=			
Год строит.	19			Разводящая	d=		d=	Московский			
Налич. воды					чуг. жел.		Р. Ф.	H=			
Налич. газа				Подключ.	d=		d=	Колонка			
					чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.			
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий			
Объект 2280											
Инв. №	Гл. геодезист						Работы				
	Рук. группы						Инженер				
Дата	Исполнитель						Работы				
	Чертил						Работы				
С.М.С.П.			Проверил						Работы		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 370С-5000