

FK

Šulinio

Nr. (2) 47 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

K. Čiurlionio / KLIMO

4827

(Miestas)

(Gatvė)

(Planeto nomenklatura)




ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

K. Čiurlionio

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynas 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		127.41	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabas
Dugnas		bet.	1000	2.36	125.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.77	124.64
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	2.77	124.64
	Nr. 3	pvc	110	Viršus		
				Apačia	2.42	124.99
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Intinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 043/6528....
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1998 m. ... 9 ... mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)