4827

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 377-91 | Город Вильнюс | Улица ул. Турлейская | Дело № | 19 80 г.

Чертеж колодца
М 1: 25



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
127.49	126.12	126.09		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	Труб							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	200	кер	200	кер.				
Стены кирп бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы –								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №			
	Гл. геодезист		Золотс
	Рук. группы		Новиковский
Дата 15.06.1980	Исполнитель	Грабаускас	Рыжкова
	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000