

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 91B




Vilnius
(Miestas)

Klimo g.
(gatvė)

4827
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	150	—		127.75	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		127.75	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		—	—				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	2.20	125.55	Objektas: 0102-1311 Sudarė I. Valančius (parašas) (pavardė) Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė) 2008 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110	Viršus	2.20	125.55		
				Apačia				
	Nr.3	KET	50	Viršus	2.20	125.55		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				