

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 141^a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Basanavičiaus
(gatvė)

4828
(planšetų nomenklatura)




S
↑

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 13 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		135,62	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	4,10	131,52	
Varnzdžiai	1	PVC	300	Viršus Apačia	4,29 131,33
	2	PVC	300	Viršus Apačia	4,29 131,33
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2005 01 (renginio tyrinėjimo data)



J. Šalkausko
personalinė įmonė
tel. 8 288 80075