




92

4828

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>267-52</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Багачовичаус</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25 № 4.4  		О т м е т к и				
		Лотка		Тру б		
Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	П Р И В Я З К А  г. Багачовичаус	
32.90	130.80	130.78	130.85	131.67		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о л			
Стены кирп. бет.			В ы х о л			
Дно кирп. бет.			Подкл. №			
Скобы <u>нет</u>			Подкл. №			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>			
Инв. №			Гл. геодезист			
Дата			Рук. группы			
			Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000