ITI Nr. 91[d]

F. Kanalizacija
(Komunikacija)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (2) 109 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Basanavičiaus
(Gatvė)

4829
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			129,86
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1,0	2,68		137,18
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	2,76	137,10
	Nr. 2	ket	200	Viršus		
				Apačia	2,81	137,05
	Nr. 1a	ket	200	Viršus		
				Apačia	1,00	138,85
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....
.....
.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-2-8442

Sudarė (parašas) Hlinauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) Jankauskas (pavardė)

1985 m. 05 mėn. 18 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 87