




<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	(Įrenginio pavadinimas) <u>ALGIRDŲ</u> (Gatvė)	Nr. () <u>111</u> KORTELE <u>4829</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŲVLAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		
		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet.</i>	650		139.98	
Žemė			o o o	139.98	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas		1000	3.20	136.78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet.</i>	150	Viršus Apačia 3.44	136.54
	Nr. 2	<i>ker.</i>	150	Viršus Apačia 3.44	136.54
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-2-6088</u>
					Sudarė <u>Doc. R. Rėgis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Doc. R. Rėgis</u> (parašas) (pavardė)
					1992 m. <u>04</u> mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)