

Vandentiekio (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavidinimas)		Nr. () 79 KORTELE	
Vilniaus (Miestas)		Basanavicius (Gatvė)		4829	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		+39.31	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	+39.31	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	3.04 x 2.40	2.57	+36.74	Pastabos ... H ₀ = 139.31	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus Apačia	+1.94 +37.37		
	Nr. 2	plien	300	Viršus Apačia	+1.94 +37.37		
	Nr. 3	ketin	100	Viršus Apačia	+1.13 +38.48		
	Nr. 4	ketin	150	Viršus Apačia	+2.42 +37.49		
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
						Objekto Nr. 01-3/.....	
						Sudarė <i>Mez</i> <i>Pelkous</i> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <i>Mez</i> <i>Pelkous</i> (parašas) (pavardė)	
						1972. m. 09. mėn. 15. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	