




102

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>100-28</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Литовская</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1:20 по А-А  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка			Труба
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
	104.84	101.92	101.91	102.39		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	
Стены кирп. бет.	200	кер	300	кер	150	
Дно кирп. бет.					кер	
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Надичие воды	Объект <u>2280</u>					
Надичие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Ю. О. Гне		
Год строительства 19		Рук. группы		Ш. Яковлевич		
	Дата	Исполнитель		Даруше		
		Чертил				
		Проверил				