

131-С-7 (4832)

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11-100

Город Вильнюс

Улица Цвиркис


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:1

По

108.66



105.27

200

107.41
Посадка № 3

150 S

105.38
Посадка № 4

200


105.28

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
108.66	105.28	105.27	107.41	105.38

П Р И В Я З К А

ул. П. Цвиркис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы металлич.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 4		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кер	200	кер	150	кер	100	металл.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 280					
Инв. №	Гл. геодезист				Ю. О. О. О.		
	Рук. группы				И. И. И. И.		
Дата	Исполнитель				Д. Д. Д. Д.		
	Чертил						
	Проверил						