

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>6</u> ¹¹⁴ / ₋₁₁₄	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гоголя</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1: по А-А		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		104.41	102.92	102.81	102.92				
		П Р И В Я З К А							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		150	асб.ж.	150	асб.ж.	200	кеп.		
Скобы <u>металл.</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>2280</u>							
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19		Дата		Чертил		Проверил		Подпись	