

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>151</u> <u>13-151</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Черны</u>	Дело № _____	19__ г.				
Чертеж колодца М 1: 2 По А-А 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2				
		105.91	101.79	101.16	103.16	104.15			
		П Р И В Я З К А							
		Чл. Гоголио							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		100	кирп.	100	кирп.	100	кирп.	100	кирп.
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>2280</u>						Инв. №	
Наличие газа		Гл. геодезист						Рук. группы	
Год строительства 19__		Исполнитель						Дата	
		Проверил						Чертил	