



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>154</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Цесурское</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.						
Чертеж колодца М 1:20 По А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 							
		Крышка	Лотка			Труба					
		у входа	у выхода			подкл. № 1	подкл. №				
108.01	106.76	104.61	106.41								
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____			Т Р У Б								
			В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. №		
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
100		кирп.		150		кирп.		100		кирп.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий					
Объект <u>2280</u>											
Инв. №		Гл. геодезист				100000					
		Рук. группы				Школовский					
		Исполнитель				Дарулис					
		Чертя									
Дата		Проверил									