

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>201</u> <u>201-201</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Т. Цвигурс</u>	Дело № _____	19 ____ г.
--------------------	--	----------------------	-------------------------	--------------	------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-Б

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
108.06	104.71	104.70	105.76	

П Р И В Я З К А

11.64 (1000)
8.53 (1000)
9.16
122.00
3 км

ул. Т. Цвигурс

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
Крышка чугунная					Вход		Выход		Подкл. № 1		
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Подкл. № 2
Стены кирпич. бет.					150	кер	150	кер	100	чугун	
Дно кирпич. бет.					Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Скобы 6.-					Объект <u>2280</u>						
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист				После	
Наличие газа						Рук. группы				Исполнитель	
Год строительства 19					Дата	Исполнитель				Чертя	
						Проверил					