




4834

КАНАЛИЗАЦИЯ	123 Колодец № <u>123</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кеилини</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.						
Чертеж колодца М 1: 25  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 							
		Крышка	Лотка			Труба					
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №				
		135.39	131.84	131.84	132.84						
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б								
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.			200	кирп.	200	кирп.	200	кирп.			
Скобы <u>нет</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды —			Объект <u>2280</u>								
Наличие газа —			Инв. №	Гл. геодезист				Инженер			
Год строительства 19			Дата	Рук. группы				Исполнитель			
			12.12.59	Исполнитель				Чертил			
			Проверил				Проверил				