

8

F. KanalizacijaNr. (3) 181<sup>a</sup> KORTELE

(Kommunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

V. eniusAkmenis

(Miestas)

(Gatvė)


4834

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis)                          |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | bet      | 600       |                       | 138.74    | Ar yra vandens? .....                                        |
| Žemė        |       | -        |           | 0.00                  | 138.74    | Ar yra dujų? .....                                           |
| Sienos      |       | bet      |           |                       |           | Pastabos .....                                               |
| Dugnas      |       | bet      | 100       | 2.19                  | 136.55    | .....                                                        |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | ker      | 200       | Viršus<br>Apačia 2.30 | 136.44    | .....                                                        |
|             | Nr. 2 | ker      | 200       | Viršus<br>Apačia 2.30 | 136.44    | Intinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS                         |
|             | Nr. 3 | ker      | 200       | Viršus<br>Apačia 2.30 | 136.44    | Objekto Nr. 91-2-2250                                        |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Sudarė <u>10/10</u> <u>Kimisho</u><br>(parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Patikrino <u>10/10</u> <u>Kimisho</u><br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | 1977 m. .... 18. .... mėn. 22 d.                             |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | (Inžinierio tyrinėjimo data)                                 |