

4835

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 123-122	Город Вильнюс	Улица Ленос-21	Дело №	19 60 г.	
Чертеж колодца М 1:25 по 7.7		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Лотка	Труба			
		у входа	у выхода			подкл. №
Крышка	133.43	126.77	126.75			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
			диам.	матер.	Выход	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет. бет.			200	кирп.	200	кирп.
Скобы чугун.			Подкл. №			
			диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект 2280			
			Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель	
			Дата	Рук. группы	Проверил	
			16.8.59	Чертил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000