


4835

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 55-135	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Каминауска</u>	Дело №	19.61 г.
--------------------	------------------	----------------------	-------------------------	--------	----------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А  3 м
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4	
131.17	129.14	129.03	129.13	129.84	

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	150	кер	150	кер
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2290							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Иофие		
Наличие газа	Дата	Рук. группы				Доме		
Год строительства 19	1961	Исполнитель		Вит		Вит		
		Чертил						
		Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000