

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 52-142

Город Вильнюс

Улица Калинаускис

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:1
Г/о А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
131.53	128.04	128.03	128.40	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата 1960

Исполн

Даче

Даче