



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 53-143	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Калитавецкис</u>	Дело №	19.6/ г.	
Чертеж колодца М 1:25 По А-А 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 		
		Крышка	Лотка				Труба
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
129.71	128.20	128.18	128.19				
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирп. бет. Скобы Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б				
			Вход		Выход		Подкл. №
диам.		матер.		диам.		матер.	
150		кер		150		кер	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2240							
Инв. №		Гл. геодезист		Ф. И. О.		Исходные Данные Дарулис	
		Рук. группы					
Дата		Исполнитель		Ф. И. О.			
		Чертил					
1960		Проверил		Ф. И. О.			