

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 51-178

Город Вильнюс

Улица Калиманская

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
128.51	126.86	126.80	127.01	

П Р И В Я З К А

ЗКМ



ул. Калиманская

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер	100	Кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1960

Испис

Данис

Дарулис