


4835

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>4-171</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кедровая</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А 
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
128.43	125.70	125.69			

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект <u>2230</u>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Исходные Данные Разрешение		
Наличие газа		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель						
	1960	Чертил						
Год строительства 19		Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000