

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 190-51

Город Вильнюс

Улица Ленос-21

Дело №

1950 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
124.67	121.93	121.89	123.19	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы чуг.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кирп.	250	кирп.	100	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 1180

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
6.2.59г	Чертил	Проверил			