

kanalizacija

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 138 KORTELE

Vilnius

Kerozo

4836

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		107.10	
Žemė		-		0.00	107.10	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	100	2.84	104.26	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.89	104.21
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.84	104.26
	Nr. 3	ker.	100	Viršus		
				Apačia	2.84	104.26
	Nr. 4	a/c	200	Viršus		
				Apačia	2.84	104.26
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-2-2367..
		Sudarė	[Signature] (parašas) (pavardė)			
		Patikrino	[Signature] (parašas) (pavardė)			
						1974 m. mėn. ... d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)