

Kanalizacija

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Karoso

(Gatvė)

Nr. (11) 141 KORTELE


4836

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600	/ /	106.79	Ar yra vandens?
Žemė		—		2.00	106.79	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	4.37	107.42	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia 4.50	1229	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 4.50	102.29	
	Nr. 3	bet	200	Viršus Apačia 4.37	107.42	Objekto Nr. 01-2-2367...
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrinė [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)
						1978 m. mėn. 6 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)