

F. Kanalicija
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. 10, 143^e KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Karoso
(Gatvė)

4836
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	600		106.77		
Žemė		—		0.00	106.77	Ar yra vandens?	
Sienos		bet				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet	1000	3.90	103.07	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia	3.98	102.99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	3.98	102.99	
	Nr. 3			Viršus Apačia			Objekto Nr. 91-2-2367..
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			Patikrinė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus Apačia			
	1978. m. mėn. d.						(Inžinerinio tyrinėjimo data)