

4837

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 53-177

Город Вильнюс

Улица Баекавичаус



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.01	136.43	136.44	137.41	

П Р И В Я З К А

ул. Баекавичаус



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы мсп.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис
Широковск
Даруис