

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 56-179

Город Вильнюс



Улица Басанавичаус

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:20


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.42	137.04	137.01	137.04	

П Р И В Я З К А ул. Басанавичаус



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы жпч.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Носов
Шняковский
Дарулис