




4839

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 916-151	Город Вильнюс	Улица Кемельнико	Дело №	19 61 г.														
Чертеж колодца М 1: 50 по А.А.  113.43  109.77 №1 109.75 №2		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>113.43</td> <td>109.77</td> <td>109.75</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	113.43	109.77	109.75			П Р И В Я З К А  ул. Кемельнико Колодец "Кемельнико"	
Крышка	Лотка		Труба																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №															
113.43	109.77	109.75																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная		Вход		Выход															
Степы кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.														
Дно кирп. бет.		150	кер	150	кер														
Скобы		Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий															
Наличие воды		Объект 2280																	
Наличие газа		Ины. №	Гл. геодезист	Исполнитель															
Год строительства 19		Дата	Чертня	Проверил															
			Рект	Исполнитель															
				С. С. С. С.															