



[illegible]

Lipynės kopėčios 2 m
(medžiga, kiekis

Ar yra vandens? _____

Pastabos: 1) Atstumai duoti iki
vamzdžių viršaus

2) 4 II-a, kamera,
neįmanoma patekti,
todėl matavimai ne-
tiesioginiai su ± 5 cm
paklaidom.

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 011-32326

Sudare	S. Tupčianskas	85-
	(pavardė)	(parašas)

Patikrino	(pavardė)	(parašas)
-----------	-----------	-----------

1998 m. 09 mėn. 16 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)