




4842

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 5-121	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Конарекис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.						
Чертеж колодца М 1:50 по А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 							
		Крышка	Л о т к а			Т р у б					
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №				
124.28	122.32	122.30									
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 3 шт Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б								
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
150		кирп		150		кирп					
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий			
Объект											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит		Проверил	
Дата		1962-III-25		Рек		Дарине		Дарине			