

144

4842

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 3-11

Город Вильнюс

Улица Конарскио



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
126.64	123.94	123.93		

П Р И В Я З К А



ул. Конарскио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка ~~чугунная~~ деревянСтены ~~кирп.~~ бет.Дно ~~кирп.~~ бет.Скобы ~~мет.~~

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

1000 м

Шняковски

Дарулис