

ВОДОПРОВОД

Колодец № 8-11-2

Город Вильнюс



Улица Донелайчю

Лето №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50


По А-А



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
124.42	121.87	122.12

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. грунт	Подкл.	d= 19 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун мет.					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>2280</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист			Носов
			Рук. группы			Шибковский
			Исполнитель			Дарулис
		Дата	Чертил			
			Проверил			