4843

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД | Колодец № 56-15 | Город Вильнюс | Улица Скорины | Дело № | 19 г.

Чертеж колодца
М. 1:

Пожарный гидрант

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
127.15		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий
Объект 3674			
Инв. №	Гл. геодезист		Юодис
	Рук. группы		Дагис
	Исполнитель	Ви	Дагуис
Дата 13.XI.62	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3530-5000