

KOLFKTORUS

(Komunikacija)

Šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 163 KORTELEVILNUS

(Miestas)

KOMARSKIO

(Gatvė)


4843

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		127.26	Ar yra vandens?
Siena			0.00	127.26	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2000	4.40	122.86	
Vandens lygis	Nr. 1	PE	1000	Viršus Apačia 5.35	121.91
	Nr. 2	PE	1000	Viršus Apačia 5.35	121.91
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-10389</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.02 m. 2.3. mėn. 19. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)