

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Inginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>76</u>) <u>58</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>KONARSKIO</u> (Gatvė)		<u>4845</u> (Planžeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>400</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>640</u>	<u>0.00</u>	<u>125.14</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>-</u>			<u>125.14</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Paatūros <u>2-125.12</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>2.00</u>	<u>2.63</u>	<u>122.51</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.15</u> Apačia	<u>122.99</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.2-4572</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.15</u> Apačia	<u>122.99</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.15</u> Apačia	<u>122.99</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Stas Misulys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>PAUKŠTAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7	<u>50</u>		Viršus Apačia		

1977 m. IV mėn. 12 d.
(Inginio tyrinėjimo data)