

F. Kanašizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Kedry
(Gatvė)



Nr. (13) 172 KORTELE
4846
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		131,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	4,14	127,19	Paatoba
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	400	Viršus		
				Apačia	4,19	127,14
	Nr. 2	PVC	400	Viršus		
				Apačia	4,19	127,14
	Nr. 3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,75	128,58
	Nr. 3 ^g	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3,98	127,35
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						P.Klimansko II
						Objekto Nr <u>20-167</u>
Sudarė		<u>P. Klimansko</u> (parašas)	<u>Klimansko</u> (pavardė)			
Patikrino		<u>P. Klimansko</u> (parašas)	<u>Klimansko</u> (pavardė)			
						2001 m. mėn. 03 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)