

4849

Форма № 4

№№ кол. <i>1/192</i> Сеть: Канализации	Улица <i>Smoleusko</i>	№№ заказа <i>1175</i>	Год <i>1960</i>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; ±0		ПРИВЯЗКА																										
	Отметки																											
	Крышки	Лотка у входа у выхода			Труб подкл. № подкл. №																							
	142.79 140.81 140.81																											
ОПИСАНИЕ																												
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																										
Крышка чугунная	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>Beton.</td> <td>150</td> <td>Beton.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	Beton.	150	Beton.				
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																						
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																					
150	Beton.	150	Beton.																									
Стены кирп. бет.																												
Дно кирп. бет.																												
Скобы 4																												
Наличие воды —																												
Наличие газа —																												
Год строительства 1960																												
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ		Объект <i>Techniskumo išplėdymo nuotrauka</i>																										
Инв. №	Нач. произв. груп.	Рук спец. бригады		Исполнитель																								
Дата	Чертил	Проверил		Проверил																								