

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 134

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Savanorių pr.
(gatvė)



4851
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			129.65	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	1.10		128.55		
Varnsdžiai	1	PVC	100	Viršus				J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
				Apačia	1.18	128.47		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.18	128.47		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.18	128.47		
	4	PVC	100	Viršus				
				Apačia	1.18	128.47		
	5	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.18	128.47		
			Viršus			Objektas:		
			Apačia					
			Viršus			Sudarė	B. Karvelis (v. pavardė)	J.Šalkauskas (parašas)
			Apačia					
			Viršus			Patikrino	J.Šalkauskas (v. pavardė)	(parašas)
			Apačia					
			Viršus			2003 06 (renginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					